

Print Ovality Report: Ovality

HT Rörkontroll & Ledningsinspekti
 Ålstavågen 48
 137 56 Tungelsta
 070-960 44 53
 www.htorkontroll.se

Datum : 2016-11-30	Ansvarig : Viksjo VoB	Väder :	Inspektör : Håkan	Sträcka nr :	Sträcknamn : 1
Installationsår :	Insp. kamera :	Kamera :	Bedömn.grund : Ja	Rensad : Ja	Klass :



Distance: 4,873 m, Ovality: 5,2%



Distance: 13,473 m, Ovality: 8%



Distance: 23,073 m, Ovality: 5,4%

